



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

obs.

FICHA DE INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD

No. DE CODIGO: 4102683 REV.: 0
FECHA DE EMISION: 06-OCTUBRE-1997

DESCRIPCION DE LA PIEZA :

NOMBRE DE LA PIEZA O PRODUCTO: TUERCA HL - 18 PARA PERNO TIRAFONDO

No. DE PLANOS: 85-VI-17-81505-III-1-1003-P (PLANO DE DETALLE)

79-EE-0.03-III-5-58-P (PLANO DE CONJUNTO)

CRITERIOS DE INSPECCION :

NORMAS DE MUESTREO: SIMPLE SEGUN NOM-Z-12-03

NIVEL DE INSPECCION: NORMAL NIVEL II

CLASIFICACION DE DEFECTOS: NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD (AQL)

DEFECTOS CRITICOS (C): 1.0


DEFECTOS MAYORES (M): 2.5

DEFECTOS MENORES (m): 10.0




REVISIONES:

No.	FECHA	DESCRIPCION	APROBO	OBSERVACIONES

AUTORIZARON


ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA
GERENTE DE INSTALACIONES FIJAS


ING. DALTASIK CHÁVEZ ESPINO
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO



PARA LA CUERDA M-18 DE LA TUERCA		
Ø MAYOR	18 MINIMO	
Ø MENOR	MAXIMO 15.74	MINIMO 15.29

				SUBCOMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y REPARACIONES DEL SISTEMA VIAS			
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO				TUERCA HL-18 PARA PERNO TIRAFONDO			
ESCALA	S / 5	COTAS	m m.	FECHA	OCT. 2/97	REVISO	ING. R. C. Q.
DIBUJO	J. WONG F.	NORMAS	ISO, SAE	MATERIALES		ACERO SAE 1035 a 1045	
No. DE CODIFICACION S.T.C.				4102683		No. DE PLANO DE CONJUNTO	
No. DE PLANO DE DETALLE				85-VI-17-81505-III-1-1003-P		79-EE-003-III-5-58-P	
ACABADO: TROPICALIZADO				REFERENCIA		2	