



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

HOJA 1 DE 3

**FICHA DE INSPECCION
DE CONTROL DE CALIDAD**

Nº. DE CODIGO: **8500134** REV.: **1**

FECHA DE EMISION: **OCTUBRE / 01**

DESCRIPCION DE LA PIEZA

NOMBRE DE LA PIEZA O PRODUCTO : **ROLDANA AISLANTE DIAMETRO INTERIOR 22 mm.
Y EXTERIOR DE 50 mm**

Nº DE PLANOS : _____

CRITERIOS DE INSPECCION

NORMAS DE MUESTREO : **SIMPLE SEGUN NMX-Z-12-03**

NIVEL DE INSPECCION : **NORMAL NIVEL II**

CLASIFICACION DE DEFECTOS

NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD
(A Q L) NAC :

DEFECTOS CRITICOS (C) :	1.0
DEFECTOS MAYORES (M) :	2.5
DEFECTOS MENORES (m) :	10.0

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DOCUMENTO REVISADO Y VALIDADO
POR GRUPO DE TRABAJO

FECHA	01/10/03	NOMBRE	Ing. G. Filiberto Navarrete Navarrete	GID/DL	GRM/DIN
FIRMA		NOMBRE	Ing. Marcos Mercado Estrada	GID/DL	
FIRMA		NOMBRE		GID/DL	

REVISIONES

Nº.	FECHA	DESCRIPCION	APROBO	OBSERVACIONES
1	OCTUBRE / 01	ACTUALIZACION DE CODIGO Y AMPLIACION DE LA DESCRIPCION		ESTA FICHA CANCELA LA REVISION 0, ELABORADA EL DIA 16 - 08 - 96

AUTORIZO

ING. G. FILIBERTO NAVARRETE NAVARRETE
GERENTE DE LINEAS 7.8.9 Y "A".

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO.

ROLD-AIS.PPT



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

FICHA DE INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PIEZA : ROLDANA AISLANTE DIAMETRO INTERIOR 22 mm
V EXTERIOR DE 50 mm

FECHA DE EMISION: OCTUBRE / 01

Nº DE CODIGO : 8500134

REV.: 1

HOJA 2 DE 3

REQUISITOS DE LA INSPECCION

Nº.	CARACTERISTICAS GEOMETRICAS	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	DIAMETRO 50 ± 0.3 mm	M	SISTEMA ISO
2	ESPESOR 5 ± 0.2 mm	m	SISTEMA ISO
3	DIAMETRO 22 ± 0.2 mm	M	SISTEMA ISO

Nº.	CARACTERISTICAS DEL MATERIAL	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	DESIGNACION: NYLON 6 / 6	C	ESP. TECNICA No. 29

Nº.	CARACTERISTICAS PARTICULARES	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	MONTAJE	C	
2	PRUEBA DE COMPRESION	C	ESP. TECNICA No. 29
3	RIGIDEZ DIELECTRICA SOBRE PROBETAS	C	ESP. TECNICA No. 29


NOTAS

- 1 LAS PROBETAS PARA LOS ENSAYOS SERAN EXTRAIDAS DE MUESTRAS FISICAS,
- 2 EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA ATENCION DEL PROTOTIPO ES DE 14 DIAS HABILES.
- 3 PARA LA FABRICACION DE ESTA PIEZA, EL MATERIAL NO DEBE SER RECICLADO.

AUTORIZO

ING. G. FILIBERTO NAVARRETE NAVARRETE
GERENTE DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A".

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO.



EQUIPO : CERROJO AXIAL

		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO		SUBCOMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y REFACCIONES DEL SISTEMA VIAS	
ROLDANA AISLANTE DIAMETRO INTERIOR 22mm Y EXTERIOR DE 50mm					
ESCALA: S/E	COTAS: mm	FECHA: OCTUBRE / 01	REVISO: ING. J. A. M. C.	APROBO: ING. F. I. G. A.	
DIBUJO: LUIS C. S.	NORMAS: E. T. N° 29		MATERIAL: NYLON 6/6		
N° DE COD. S. T. C.: 8500134			N° DE PLANO DE CONJUNTO: ----		
N° DE PLANO DE DETALLE: ----			REFERENCIA:		