

FICHA DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

FICHA NO.: 4103365 REV.: 1
FECHA DE EMISIÓN: 23-02-1997

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA:

NOMBRE DE LA PIEZA O PRODUCTO: CALZA PERMANENTE TIPO TALÓN
NO. DE PLANOS: 80-VI-17-000-III-65-2601-P (DETALLE)

CRITERIOS DE INSPECCIÓN:

NORMAS DE MUESTREO: NMX-Z-12-02-1987
NIVEL DE INSPECCIÓN: SIMPLE NORMAL NIVEL II
CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS: NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD (AQL / NCA)

DEFECTOS CRÍTICOS (C): 1,0
DEFECTOS MAYORES (M): 2,5
DEFECTOS MENORES (m): 10,0

REVISIONES:

NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	APROBÓ	OBSERVACIONES
1	12-02-2008	ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS, CLASE DE DEFECTO Y NORMALIZACIÓN DE PLANO.	SCHMERSV	QUEDA SIN EFECTO LA REVISIÓN "0"

AUTORIZARON


ING. ANGEL ADRIAN CORTES HERNANDEZ
GERENTE DE INSTALACIONES FIJAS


ING. ANTONIO H. CHAVEZ HERNANDEZ
GERENTE DE INGENIERÍA Y NUEVOS
PROYECTOS

HOJA 1 DE 3

FICHA DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PIEZA: CALZA PERMANENTE TIPO TALÓN
 NO. DE CÓDIGO: 4103365

FECHA: 23-02-1997
 REVISIÓN NO.: 1

REQUISITOS DE INSPECCIÓN:

NO.	CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	DIMENSIÓN 300 mm $\pm$ 1 mm	m	SISTEMA "ISO"
2	DIMENSIÓN 150 mm $\pm$ 0,5 mm	m	SISTEMA "ISO"
3	DIMENSIÓN 55 mm $\pm$ 0,5 mm	M	SISTEMA "ISO"
4	DIMENSIÓN 118 mm $\pm$ 1 mm	m	SISTEMA "ISO"
5	DIMENSIÓN 38 mm $\pm$ 0,5 mm	M	SISTEMA "ISO"
6	3 DIÁMETROS $\varnothing$ 20 mm $\pm$ 0,2 mm	M	SISTEMA "ISO"
7	DIMENSIÓN 152 mm $\pm$ 0,5 mm	M	SISTEMA "ISO"
8	DIMENSIÓN 74 mm $\pm$ 0,5 mm	m	SISTEMA "ISO"
9	DIMENSIÓN 20 mm	m	SISTEMA "ISO"
10	RADIO R 1 mm	m	SISTEMA "ISO"
11	ESPESOR e 2 mm	m	SISTEMA "ISO"

NOTA: Se aplicarán las Normas, Mexicanas NOM-008-SCFI para el "Sistema General de Unidades de Medida" e ISO-128,129 y 286 "Dibujo Técnico", en su última edición.


NO.	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	ACERO: 1006 a 1020	C	SAE-J 403-R-2001
2	RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL: TROPICALIZADO.	M	

NO.	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	PRUEBA: MONTAJE.	C	

AUTORIZARON


 ING. ANGEL ADRIÁN CORTÉS HERNÁNDEZ
 GERENTE DE INSTALACIONES FIJAS


 ING. ANTONIO H. CHÁVEZ HERNÁNDEZ
 GERENTE DE INGENIERÍA Y NUEVOS PROYECTOS



NOTAS:

1. RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL: TROPICALIZADO.
2. ACABADO: SIN REBABAS Y MATAR FILOS.

HOJA 3 DE 3

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

SUBCOMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y REFACCIONES DEL SISTEMA DE VÍAS

CALZA PERMANENTE TIPO TALÓN

ESCALA:	COTAS:	FECHA:	DIBUJO:	REVISIÓN:	APROBACIÓN:	COORDINACIÓN:	APROBACIÓN:	COORDINACIÓN:	APROBACIÓN:
1:2	m m	23-01-1997	COORDINACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y NORMALIZACIÓN	COORDINACIÓN DE LABORATORIO	COORDINACIÓN DE VÍAS	COORDINACIÓN DE VÍAS	COORDINACIÓN DE VÍAS	COORDINACIÓN DE VÍAS	COORDINACIÓN DE VÍAS
NORMAS:									
NOM. NMX ISO SAE									
No. DE CODIFICACIÓN S.T.C.:									
4103365									
No. DE PLANO DE DETALLE:									
80-VI.17-000-III-65-2601-P									
No. DE PLANO DE CONJUNTO:									
ACERO: 1006 a 1020									
REFERENCIA:									
MATERIAL:									
ACERO: 1006 a 1020									
No. DE PLANO DE CONJUNTO:									
ACERO: 1006 a 1020									
REFERENCIA:									
MATERIAL:									
ACERO: 1006 a 1020									

ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS Y NORMALIZAR PLANO

12-02-2008

SCHMERSV

APROBÓ:

FECHA:

REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN:

APROBÓ: