



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

HOJA 1 DE 4

**FICHA DE INSPECCION
DE CONTROL DE CALIDAD**

Nº. DE CODIGO: **8500068** REV.: **0**

FECHA DE EMISION: **09 - 03 - 99**

--- DESCRIPCION DE LA PIEZA ---

NOMBRE DE LA PIEZA O PRODUCTO: **CORREDERA CORTA DEL EJE DE CANDADO DOBLE**

PARA CERROJO AXIAL MRM 115 RE

Nº DE PLANOS: _____

--- CRITERIOS DE INSPECCION ---

NORMAS DE MUESTREO: **SIMPLE SEGUN NOM-Z-12-03**

NIVEL DE INSPECCION: **NORMAL NIVEL II**

CLASIFICACION DE DEFECTOS

NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD
(A Q L) NAC :

DEFECTOS CRITICOS (C) :	1.0
DEFECTOS MAYORES (M) :	2.5
DEFECTOS MENORES (m) :	10.0

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
DOCUMENTO REVISADO Y VALIDADO
POR GRUPO DE TRABAJO

FECHA	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	GRM/DIN	GID/DL	

--- REVISIONES ---

Nº.	FECHA	DESCRIPCION	APROBO	OBSERVACIONES

--- AUTORIZO ---

ING. RAFAEL MUÑOZ CRUZ
GERENTE DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A".

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO.



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

FICHA DE INSPECCION
DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PIEZA: CORREDERA CORTA DEL EJE DE CANDADO DOBLE
PARA CERROJO AXIAL MRM 115 RE

FECHA DE EMISION: 09-03-99

Nº DE CODIGO: 8500068

REV.: 0

HOJA 2 DE 4

--- REQUISITOS DE LA INSPECCION ---

Nº.	CARACTERISTICAS GEOMETRICAS	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	DISTANCIA 45.0 ± 0.5 mm	M	SISTEMA ISO
2	DISTANCIA 240.0 ± 1 mm	C	SISTEMA ISO
3	CHAFLAN 28 ± 0.5 mm	m	SISTEMA ISO
4	RADIO DE 17.0 ± 0.5 mm	M	SISTEMA ISO
5	DISTANCIA 52.0 ± 0.5 mm	M	SISTEMA ISO
6	DISTANCIA 84.5 ± 0.5 mm	M	SISTEMA ISO
7	DISTANCIA 103.0 ± 1 mm	m	SISTEMA ISO
8	DISTANCIA 330.0 ± 2 mm	M	SISTEMA ISO
9	DISTANCIA 10.0 ± 0.3 mm	M	SISTEMA ISO
10	DISTANCIA $34.0^{+0.5}_{-0.0}$ mm	M	SISTEMA ISO
11	DISTANCIA 115.0 ± 1	m	SISTEMA ISO
12	DISTANCIA 12.0 ± 0.3 mm	M	SISTEMA ISO

--- NOTAS ---

- 1 LAS PROBETAS PARA LOS ENSAYOS SERAN EXTRAIDAS DE MUESTRAS FISICAS,
- 2 EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA ATENCION DEL PROTOTIPO ES DE 14 DIAS HABLES

--- AUTORIZO ---

ING. RAFAEL MUÑOZ CRUZ
GERENTE DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A".

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO.



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

FICHA DE INSPECCION
DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PIEZA: CORREDERA CORTA DEL EJE DE CANDADO DOBLE
PARA CERROJO AXIAL MRM 115 RE

FECHA DE EMISION: 09 - 03 - 99

Nº DE CODIGO: 8500068

REV.: 0

HOJA 3 DE 4

REQUISITOS DE LA INSPECCION

Nº.	CARACTERISTICAS DEL MATERIAL	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	ACERO FORJADO SAE 1010 A 1020	C	SAE

Nº.	CARACTERISTICAS PARTICULARES	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES
1	ACABADO: PINTURA ANTICORROSIVA	M	
2	PRUEBA DE MONTAJE	C	

--- NOTAS ---


- 1 LAS PROBETAS PARA LOS ENSAYOS SERAN EXTRAIDAS DE MUESTRAS FISICAS,
- 2 EL TIEMPO ESTIMADO PARA LA ATENCION DEL PROTOTIPO ES DE 14 DIAS HABILES

--- AUTORIZO ---

ING. RAFAEL MUÑOZ CRUZ
GERENTE DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A".

ING. MARCOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO.

EQUIPO: CERROJO AXIAL



ACABADO: PINTURA ANTICORROSIVA

		SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO		SUBCOMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y REFACCIONES DEL SISTEMA VIAS	
CORREDERA CORTA DEL EJE DE CAN-DADO DOBLE PARA CERROJO AXIAL MRMI5RE					
ESCALA	S/E	COTAS	mm	FECHA	REVISO APROBO
				MARZO / 99	ING. J.R.P. ING. F.G.A.
DIBUJO	LUIS C. S.	NORMAS	ISO		MATERIAL: ACERO FORJADO
Nº DE CODIFICACION	8500068	S.T.C.		No DE PLANO DE CONJUNTO	SAE 1010 A 1020
No DE PLANO DE DETALLE				REFERENCIA	